

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 0+850**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Klinting-Kanding



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
518	Jl. Klinting-Kanding		EKO&FAIZ	8