

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 0+660

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+825

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI :	STA	0+900	LOKASI :	STA	0+930
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
538	SUMBANG - CIBEREM			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI :	STA	0+943	LOKASI :	STA	0+950
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
538	SUMBANG - CIBEREM			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 0+988

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM





LOKASI : STA 1+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+245

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM





LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



6 Jan 2024 13.55.14 WIB
7.376005S 109.286895E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 538 #STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Jan 2024 14.00.36 WIB
7.375010S 109.286742E
#NO RUAS 538 #STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



24 Okt 2023 10.58.38 AM
7.374572S 109.286318E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 10.59.33 AM
7.373793S 109.286140E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



24 Okt 2023 11:00:26 AM
7,372675S 109,285930E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 11:02:30 AM
7,372320S 109,285173E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



24 Okt 2023 11:03:18 AM
7,371382S 109,285033E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 11:04:04 AM
7,370492S 109,284923E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



24 Okt 2023 11.06.31 AM
7,369702S 109,284787E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 11.07.25 AM
7,368765S 109,284750E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



24 Okt 2023 11.08.26 AM
7,367942S 109,284692E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 11.09.09 AM
7,367595S 109,284670E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+550
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+550

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



24 Okt 2023 11:09:50 AM
7,367270S 109,284685E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 11:10:37 AM
7,366427S 109,284650E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMBANG - CIBEREM



24 Okt 2023 11:12:20 AM
7,365908S 109,284450E
Sumbang
#NO RUAS 538 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
538	SUMBANG - CIBEREM			18