

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KAPT. PIERE TENDEAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
399	JL. KAPT. PIERE TENDEAN		FEBRI & GOLDY	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KAPT. PIERE TENDEAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
399	JL. KAPT. PIERE TENDEAN		FEBRI & GOLDY	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KAPT. PIERE TENDEAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
399	JL. KAPT. PIERE TENDEAN		FEBRI & GOLDY	3