

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023


RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	6,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN			9