

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIRI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
392	JL. KOL. SUGIRI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIRI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
392	JL. KOL. SUGIRI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIRI



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
392	JL. KOL. SUGIRI			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIRI



LOKASI :	STA	0+580			
KONDISI PERKERASAN	:	Baik			
LEBAR PERKERASAN	:	7,5 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
392	JL. KOL. SUGIRI			4	