

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



19 Okt 2023 08.37.05
7,41690S 109,24470E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 481 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



19 Okt 2023 08.38.14
7,41601S 109,24481E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 481 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



19 Okt 2023 08.38.42
7,41529S 109,24492E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 481 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



19 Okt 2023 08.39.11
7,41456S 109,24499E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 481 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+640

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			14