

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 08.46.57 WIB
7,6091S 109,3515E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 08.51.26 WIB
7,6102S 109,3509E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 08.52.16 WIB
7,6111S 109,3506E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 08.52.47 WIB
7,6120S 109,3501E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 08:53:11 WIB
7,6126S 109,3499E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 08:53:37 WIB
7,6135S 109,3495E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 08:54:08 WIB
7,6140S 109,3492E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 08:54:56 WIB
7,6149S 109,3488E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 08.58.28 WIB
7,6185S 109,3489E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 08.58.48 WIB
7,6187S 109,3496E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 08.59.30 WIB
7,6188S 109,3508E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 08.59.59 WIB
7,6188S 109,3517E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.07.19 WIB
7,6239S 109,3595E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.07.51 WIB
7,6242S 109,3605E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.08.33 WIB
7,6245S 109,3613E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.09.17 WIB
7,6248S 109,3620E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.09.58 WIB
7,6252S 109,3628E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.10.35 WIB
7,6255S 109,3636E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.11.18 WIB
7,6258S 109,3644E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.11.56 WIB
7,6262S 109,3653E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.12.24 WIB
7,6265S 109,3661E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.13.18 WIB
7,6269S 109,3669E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.13.54 WIB
7,6276S 109,3675E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.14.29 WIB
7,6284S 109,3681E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 574 STA #3+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 4+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M


CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK





LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK





LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09:26:49 WIB
7,6282S 109,3821E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #5+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09:27:37 WIB
7,6283S 109,3832E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #5+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09:28:16 WIB
7,6284S 109,3841E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #5+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09:28:55 WIB
7,6285S 109,3849E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #5+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09:29:32 WIB
7,6285S 109,3859E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #5+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



27 Okt 2023 09:30:17 WIB
7,6286S 109,3869E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #6+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09:30:52 WIB
7,6287S 109,3876E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #6+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



27 Okt 2023 09:31:32 WIB
7,6288S 109,3887E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #6+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+200


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.37.41 WIB
7,6288S 109.3969E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.38.10 WIB
7,6288S 109.3978E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.38.42 WIB
7,6287S 109.3987E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.39.34 WIB
7,6287S 109.3997E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.43.47 WIB
7,6287S 109,4004E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.44.18 WIB
7,6286S 109,4015E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.44.46 WIB
7,6286S 109,4024E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.45.34 WIB
7,6285S 109,4032E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #7+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.50.44 WIB
7,6288S 109,4113E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #8+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.51.27 WIB
7,6289S 109,4122E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #8+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.52.21 WIB
7,6290S 109,4133E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #8+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.53.24 WIB
7,6290S 109,4140E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #9+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.53.52 WIB
7,6291S 109,4149E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #9+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.54.21 WIB
7,6291S 109,4160E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #9+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 09.54.51 WIB
7,6292S 109,4169E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #9+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 09.55.18 WIB
7,6293S 109,4178E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #9+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 10.04.40 WIB
7,6159S 109,4155E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #11+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 10.05.18 WIB
7,6149S 109,4155E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #11+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



27 Okt 2023 10.05.44 WIB
7,6142S 109,4155E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #11+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 10.06.20 WIB
7,6134S 109,4155E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 574 STA #11+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL. LINGKAR SELATAN SUMPIUH - TAMBAK			59