

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG		IMAM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG	BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG	BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	JL.CIKAWUNG-CIBANGKONG		IMAM & TONI	8