

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cemara



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
385	Jl. Cemara		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cemara



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
385	Jl. Cemara		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cemara



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
 CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
385	Jl. Cemara		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cemara



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
385	Jl. Cemara		Kukuh Aji Pranata	4