

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUPRIYADI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
405	JL. SUPRIYADI		FEBRI & GOLDY	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUPRIYADI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
405	JL. SUPRIYADI		FEBRI & GOLDY	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUPRIYADI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
405	JL. SUPRIYADI		FEBRI & GOLDY	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUPRIYADI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
405	JL. SUPRIYADI		FEBRI & GOLDY	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUPRIYADI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8.2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+830**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8.2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
405	JL. SUPRIYADI		FEBRI & GOLDY	5

220	10	2200	30
		7.333333	