

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN





14 Okt 2021 09.31.00
7,403156S 109,245250E
133 Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Grendeng
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Okt 2021 09.32.00
7,402279S 109,245155E
Grendeng
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :	STA	1+600		LOKASI :	STA	1+700	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	9,1	M	LEBAR PERKERASAN	:	9,1	M
CATATAN	:	Hotmix		CATATAN	:	Hotmix	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



14 Okt 2021 09.33.32
7,401602S 109,245139E
17B Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Sumampir
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Okt 2021 09.36.11
7,400530S 109,245086E
11b Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Sumampir
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas


LOKASI :	STA	1+800		LOKASI :	STA	1+900	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	9,1	M	LEBAR PERKERASAN	:	9,1	M
CATATAN	:	Hotmix		CATATAN	:	Hotmix	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN







14 Okt 2021 09.38.13
7,399659S 109,245055E
1b Jalan Riyanto
Pabuaran
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Okt 2021 09.40.47
7,398800S 109,245029E
Pabuaran
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



14 Okt 2021 09.42.33
7,397869S 109,244974E
16 Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Grendeng
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Okt 2021 09.45.14
7,396974S 109,244911E
165 Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Pabuaran
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



14 Okt 2021 09.46.20
7,396403S 109,244892E
165 Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Pabuaran
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+400
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Okt 2021 09.48.07
7,395783S 109,244880E
124 Jalan Raya Baturaden
Pabuaran
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+500
#Bina Marga Kab Banyumas

Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+500**


KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. Prof.H.BUNYAMIN



14 Okt 2021 09.49.50
7,394720S 109,244806E
7 Jalan Gunung Sumbing
Pabuaran
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+600
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Okt 2021 09.52.12
7,394216S 109,244798E
7 Jalan Gunung Sumbing
Pabuaran
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 481#STA 2+640
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+640**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	JL. Prof.H.BUNYAMIN		IMAM & TONI	14