

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	JL. LINGKAR WANGON TIMUR		KRESNA & BAYU	10