

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : **STA 0+540**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : STA 0+670

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG




LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+150

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : STA 1+185

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : STA 1+230

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIKAWUNG - CIBANGKONG



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
286	CIKAWUNG - CIBANGKONG			11