

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023																								
RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN																								
 24 Okt 2023 1.15.46 PM 7,366658S 109,274780E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 0+000 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 1.17.16 PM 7,366685S 109,275778E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 0+100 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI																								
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">LOKASI :</td><td style="width: 15%; text-align: center;">STA</td><td style="width: 15%; text-align: center;">0+000</td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr><tr><td>KONDISI PERKERASAN</td><td>:</td><td>Sedang</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LEBAR PERKERASAN</td><td>:</td><td>4</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>CATATAN</td><td>:</td><td>Aspal</td><td></td><td></td></tr></table>					LOKASI :	STA	0+000			KONDISI PERKERASAN	:	Sedang			LEBAR PERKERASAN	:	4	M		CATATAN	:	Aspal		
LOKASI :	STA	0+000																						
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang																						
LEBAR PERKERASAN	:	4	M																					
CATATAN	:	Aspal																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">LOKASI :</td><td style="width: 15%; text-align: center;">STA</td><td style="width: 15%; text-align: center;">0+100</td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr><tr><td>KONDISI PERKERASAN</td><td>:</td><td>Sedang</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LEBAR PERKERASAN</td><td>:</td><td>4</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>CATATAN</td><td>:</td><td>Aspal</td><td></td><td></td></tr></table>					LOKASI :	STA	0+100			KONDISI PERKERASAN	:	Sedang			LEBAR PERKERASAN	:	4	M		CATATAN	:	Aspal		
LOKASI :	STA	0+100																						
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang																						
LEBAR PERKERASAN	:	4	M																					
CATATAN	:	Aspal																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">530</td><td style="text-align: center;">CIBEREM - SUSUKAN</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	530	CIBEREM - SUSUKAN			1										
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN																				
530	CIBEREM - SUSUKAN			1																				

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023																								
RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN																								
 24 Okt 2023 1.18.01 PM 7,366662S 109,276102E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 0+130 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 1.19.49 PM 7,366582S 109,276622E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 0+200 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI																								
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">LOKASI :</td><td style="width: 15%; text-align: center;">STA</td><td style="width: 15%; text-align: center;">0+130</td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr><tr><td>KONDISI PERKERASAN</td><td>:</td><td>Baik</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LEBAR PERKERASAN</td><td>:</td><td>4</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>CATATAN</td><td>:</td><td>Aspal</td><td></td><td></td></tr></table>					LOKASI :	STA	0+130			KONDISI PERKERASAN	:	Baik			LEBAR PERKERASAN	:	4	M		CATATAN	:	Aspal		
LOKASI :	STA	0+130																						
KONDISI PERKERASAN	:	Baik																						
LEBAR PERKERASAN	:	4	M																					
CATATAN	:	Aspal																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">LOKASI :</td><td style="width: 15%; text-align: center;">STA</td><td style="width: 15%; text-align: center;">0+200</td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr><tr><td>KONDISI PERKERASAN</td><td>:</td><td>Baik</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LEBAR PERKERASAN</td><td>:</td><td>4</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>CATATAN</td><td>:</td><td>Aspal</td><td></td><td></td></tr></table>					LOKASI :	STA	0+200			KONDISI PERKERASAN	:	Baik			LEBAR PERKERASAN	:	4	M		CATATAN	:	Aspal		
LOKASI :	STA	0+200																						
KONDISI PERKERASAN	:	Baik																						
LEBAR PERKERASAN	:	4	M																					
CATATAN	:	Aspal																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">530</td><td style="text-align: center;">CIBEREM - SUSUKAN</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	530	CIBEREM - SUSUKAN			2										
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN																				
530	CIBEREM - SUSUKAN			2																				

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



24 Okt 2023 1.20.32 PM
7,366508S 109,277547E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 1.51.44 PM
7,366472S 109,278557E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



24 Okt 2023 1.25.28 PM
7,366458S 109,279560E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 1.26.25 PM
7,366363S 109,280513E
Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN				
 24 Okt 2023 1.31.19 PM 7,365787S 109,284065E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 1+000 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 1.31.58 PM 7,365588S 109,284993E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 1+100 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA 1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN				
 24 Okt 2023 1.32.44 PM 7,365435S 109,285992E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 1+200 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 1.33.33 PM 7,365637S 109,286453E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 1+300 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA 1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



24 Okt 2023 1.36.19 PM
7,365883S 109,287367E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 1.37.15 PM
7,365863S 109,288330E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



24 Okt 2023 1.37.57 PM
7,365833S 109,289388E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 1.48.55 PM
7,365878S 109,289542E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 1+640
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+640

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN				
 24 Okt 2023 1.40.22 PM 7,366015S 109,290038E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 1+700 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 1.41.51 PM 7,365563S 109,291008E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 1+800 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA 1+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN				
 24 Okt 2023 1.42.24 PM 7,365260S 109,291850E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 1+900 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 1.43.20 PM 7,364112S 109,293473E Kecamatan Sumbang #NO RUAS 530 #STA 2+000 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA 2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



24 Okt 2023 1.44.04 PM
7,364773S 109,293723E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 1.44.38 PM
7,364703S 109,294563E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : CIBEREM - SUSUKAN



24 Okt 2023 1.45.55 PM
7,364695S 109,295068E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 1.46.30 PM
7,364345S 109,295498E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 530 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
530	CIBEREM - SUSUKAN			14