

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



6 Jan 2024 11.15.55 WIB
7,356862S 109,260330E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Jan 2024 11.17.09 WIB
7,356053S 109,260197E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



6 Jan 2024 11.17.58 WIB
7,355035S 109,260600E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Jan 2024 11.18.57 WIB
7,354198S 109,260908E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



6 Jan 2024 11:20:20 WIB
7,353448S 109,261200E
Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 0+390
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14:46:53 WIB
7,3531S 109,2614E
Sumbang
#NO RUAS 531 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+390

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 14:47:56 WIB
7,3522S 109,2622E
Sumbang
#NO RUAS 531 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Jan 2024 11:29:12 WIB
7,337905S 109,269338E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 2+525
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+525

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 14.51.21 WIB
7,3495S 109,2644E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.52.07 WIB
7,3485S 109,2647E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 14.52.52 WIB
7,3477S 109,2650E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.53.26 WIB
7,3467S 109,2652E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 14.54.13 WIB
7,3460S 109,2654E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.54.49 WIB
7,3452S 109,2660E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 14.55.26 WIB
7,3454S 109,2668E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.56.22 WIB
7,3448S 109,2671E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 14:56:53 WIB
7,3438S 109,2673E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14:57:23 WIB
7,3429S 109,2674E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 14:58:13 WIB
7,3420S 109,2676E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14:59:03 WIB
7,3410S 109,2678E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



6 Jan 2024 11.31.59 WIB
7.337980S 109.269745E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Jan 2024 11.32.21 WIB
7.338013S 109.269815E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 2+610
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+610

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



25 Okt 2023 15.03.20 WIB
7.3382S 109.2705E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 STA #2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Jan 2024 11.34.43 WIB
7.338240S 109.270710E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 531 #STA 2+725
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+725

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



LOKASI : STA 2+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - SIKAPAT



LOKASI : STA 3+090

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
531	JL. BANTERAN - SIKAPAT			19