


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+690

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+830

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+955

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 2+970

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+060

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+347

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **4+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR			22