FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : **S'Nh 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'Nh 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02	**JL. NOTOG - KARANGANYAR**			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : **S'Nh 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'Nh 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02	**JL. NOTOG - KARANGANYAR**			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : **S'Ih 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'Ih 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN SINTANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02	**JL. NOTOG - KARANGANYAR**			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : **S'Ih 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'Ih 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN SINTANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02	**JL. NOTOG - KARANGANYAR**			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : S'Sh 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'Sh 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02	JL. NOTOG - KARANGANYAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : S'Sh 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'Sh 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02	JL. NOTOG - KARANGANYAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 1+200
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 1+400
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 1+600
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 1+800
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 2+000
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 2+200
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 2+400
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 2+600
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 2+800
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 2+950
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+100
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+300
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+500
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+700
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+850
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+900
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+100
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+300
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+500
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+700
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+900
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+904
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 3+950
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR

LOKASI : STA 4+100
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+150
KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
027	JL. NOTOG - KARANGANYAR			22