

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar




LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 15+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 15+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG




LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 16+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 16+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 16+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 17+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karangbawang - Gumelar



LOKASI : STA 17+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	Karangbawang - Gumelar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	44