

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungurang - Petahunan



LOKASI : **STA 3+050**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Kedungurang - Petahunan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	9