

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Pekaja



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 147      | Lingkar Pekaja |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Pekaja



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 147      | Lingkar Pekaja |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Pekaja



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 147      | Lingkar Pekaja |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Pekaja



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 147      | Lingkar Pekaja |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Pekaja



LOKASI :           **STA**               **1+600**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :         4                M

CATATAN :                RUSAK RINGAN

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN :        

LEBAR PERKERASAN :         M

CATATAN :                

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 147      | Lingkar Pekaja |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |