

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        4                M

CATATAN :            BAIK

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        4                M

CATATAN :            BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI :           **STA           1+200**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        4                M

CATATAN :            SEDANG

LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        4                M

CATATAN :            SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI :                **STA                1+600**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                4                M

CATATAN                :                SEDANG

LOKASI :                **STA                1+800**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                4                M

CATATAN                :                SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI :                **STA                2+000**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                4                M

CATATAN                :                RUSAK RINGAN

LOKASI :                **STA                2+200**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                4                M

CATATAN                :                RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 2+600 - 2+620

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Singasari - Sokawera



LOKASI : STA 2+620 - 2+650

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 170      | Singasari - Sokawera |                                            | KHOLID - SANDI | 8       |