

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cirahab - Canduk



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Cirahab - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cirahab - Canduk



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Cirahab - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cirahab - Canduk



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Cirahab - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cirahab - Canduk



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Cirahab - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cirahab - Canduk



LOKASI : **STA** **1+550**

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Cirahab - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5