


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT


LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT




LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : BETON

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : BETON


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem




LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : BETON

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : BETON


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG


LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Citunggul - Tayem



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	Citunggul - Tayem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	11