

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sidabowa - Karanganyar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
264	Sidabowa - Karanganyar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sidabowa - Karanganyar



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
264	Sidabowa - Karanganyar	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2