

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungwringin - Karangpucung



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Kedungwringin - Karangpucung	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungwringin - Karangpucung



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Kedungwringin - Karangpucung	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungwringin - Karangpucung



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Kedungwringin - Karangpucung	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungwringin - Karangpucung



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Kedungwringin - Karangpucung	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4