

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Parakansinjang - Pasiraman



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Jl. Parakansinjang - Pasiraman		RIDLO - ARIF	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Parakansinjang - Pasiraman



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Jl. Parakansinjang - Pasiraman		RIDLO - ARIF	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Parakansinjang - Pasiraman



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Jl. Parakansinjang - Pasiraman		RIDLO - ARIF	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Parakansinjang - Pasiraman



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+250

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Jl. Parakansinjang - Pasiraman		RIDLO - ARIF	4