

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL



LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangkemiri - Semedo



LOKASI :           **STA           3+200**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :     4                   M

CATATAN                         :     BAIK

LOKASI :           **STA           3+350**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :     4                   M

CATATAN                         :     BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 285      | Jl. Karangkemiri - Semedo |                                            | RIDLO - ARIF   | 10      |