

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 8+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : **STA 8+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 9+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : **STA 9+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : **STA 9+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pancurendang - Purwojati



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	Pancurendang - Purwojati		KHOLID - SANDI	27