

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliwangi - Kalitapen



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Kaliwangi - Kalitapen	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliwangi - Kalitapen



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK


LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Kaliwangi - Kalitapen	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliwangi - Kalitapen



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS 304	NAMA RUAS Kaliwangi - Kalitapen	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN 3
-----------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliwangi - Kalitapen



LOKASI : **STA** **1+150**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : :
LEBAR PERKERASAN : : M
CATATAN : :

NO. RUAS 304	NAMA RUAS Kaliwangi - Kalitapen	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN 4
-----------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--------------