


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliputih - Karangmangu



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Kaliputih - Karangmangu	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliputih - Karangmangu



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Kaliputih - Karangmangu	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliputih - Karangmangu



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Kaliputih - Karangmangu	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliputih - Karangmangu



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Kaliputih - Karangmangu	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4