


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pasarmanis



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Jl. Pasarmanis	KABUPATEN BANYUMAS	KHOLID - SANDI	1