

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Yosodarmo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
321	Jl. Yosodarmo	KABUPATEN BANYUMAS	KHOLID - SANDI	1