

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pasiraja



29/09/20 15.50
7,42355S 109,21856E
Kabupaten Banyumas
Jl. Pasiraja



29/09/20 15.47
7,42244S 109,21873E
Kabupaten Banyumas
Jl. Pasiraja

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200 - 0+330

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
330	Jl. Pasiraja		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pasiraja



29/09/20 15.45
7,42186S 109,21764E
Kabupaten Banyumas
Jl. Pasiraja

LOKASI : STA 0+330 - 0+350

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
330	Jl. Pasiraja		KHOLID - SANDI	2