

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Letjend. DI Panjaitan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 9 M
 CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 9 M
 CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
345	Jl. Letjend. DI Panjaitan		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Letjend. DI Panjaitan



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 9 M
 CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 9 M
 CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
345	Jl. Letjend. DI Panjaitan		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Letjend. DI Panjaitan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
345	Jl. Letjend. DI Panjaitan		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Letjend. DI Panjaitan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+250

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
345	Jl. Letjend. DI Panjaitan		KHOLID - SANDI	4