

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pramuka



LOKASI :            **STA            0+000**

KONDISI PERKERASAN            :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN            :        7                    M  
CATATAN                                :        SEDANG

LOKASI :            **STA            0+200**

KONDISI PERKERASAN            :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN            :        7                    M  
CATATAN                                :        SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 346      | Jl. Pramuka |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pramuka



LOKASI :            **STA            0+400**

KONDISI PERKERASAN            :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN            :        7                    M  
CATATAN                                :        SEDANG

LOKASI :            **STA            0+600**

KONDISI PERKERASAN            :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN            :        7                    M  
CATATAN                                :        SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 346      | Jl. Pramuka |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pramuka



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 346      | Jl. Pramuka |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pramuka



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 346      | Jl. Pramuka |                                            | KHOLID - SANDI | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pramuka



LOKASI :                **STA                1+600**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        7                                M  
CATATAN                                :        SEDANG

LOKASI :                **STA                1+650**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        7                                M  
CATATAN                                :        SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 346      | Jl. Pramuka |                                            | KHOLID - SANDI | 5       |