

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : SEDANG


LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS 347	NAMA RUAS Jl. Kol. Sugiono	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN 1
-----------------	-------------------------------	--	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : SEDANG


LOKASI : **STA** **0+600** - **0+750**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS 347	NAMA RUAS Jl. Kol. Sugiono	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN 2
-----------------	-------------------------------	--	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA** **0+750** - **0+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	Jl. Kol. Sugiono		KHOLID - SANDI	3