

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
353	Jl. Sri Rahayu		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK


LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
353	Jl. Sri Rahayu		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
NO. RUAS	Jl. Sri Rahayu	KABUPATEN BANYUMAS	KHOLID - SANDI	2