

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pengadilan



LOKASI : STA 0+000 - 0+100

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+100 - 0+170

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
358	Jl. Pengadilan	KABUPATEN BANYUMAS	KHOLID - SANDI	1