

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Mahoni Raya



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
364	Jl. Mahoni Raya		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Mahoni Raya



LOKASI : STA 0+275

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
364	Jl. Mahoni Raya		KHOLID - SANDI	2