

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangbenda



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 374      | Jl. Karangbenda |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangbenda



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 374      | Jl. Karangbenda |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangbenda



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 374      | Jl. Karangbenda |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangbenda



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 374      | Jl. Karangbenda |                                            | KHOLID - SANDI | 4       |