

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Rasamala



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
380	Jl. Rasamala		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Rasamala



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
380	Jl. Rasamala		KHOLID - SANDI	2