


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Alun-Alun Purwokerto



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+140**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
389	Jl. Alun-Alun Purwokerto		KHOLID - SANDI	1