

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Mardikenyo



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
394	Jl. Mardikenyo		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Mardikenyo



LOKASI : STA 0+260

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
394	Jl. Mardikenyo		KHOLID - SANDI	2