

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Letjend. MT Haryono



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
402	Letjend. MT Haryono	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Letjend. MT Haryono



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+400 - 0+500

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
402	Letjend. MT Haryono	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2