

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Bridjend. Katamso



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	Bridjend. Katamso		KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Bridjend. Katamso



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+400 - 0+490**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	Bridjend. Katamso		KODHI - REZA	2