

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Palem



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 413      | Palem     |                                            | KODHI - REZA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Palem



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+400 - 0+580

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 413      | Palem     |                                            | KODHI - REZA   | 2       |