

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Brobahan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200 - 0+210

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
414	Brobahan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Brobahan



LOKASI : STA 0+210 - 0+350

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
414	Brobahan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2