

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Martadiri 1



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------|----------------|---------|
| 416      | Martadiri 1 | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Martadiri 1



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
CATATAN : BAIK




LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------|----------------|---------|
| 416      | Martadiri 1 | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Martadirja 1



LOKASI :                **STA**                **0+600**                -                **0+770**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                10                M

CATATAN                :                BAIK

|                 |                           |                                            |                                |              |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| NO. RUAS<br>416 | NAMA RUAS<br>Martadirja 1 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>KODHI - REZA | HALAMAN<br>3 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|