

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Senopati



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Senopati		KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Senopati



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Senopati		KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Senopati



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Senopati		KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Senopati



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+200 - 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 11 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Senopati		KODHI - REZA	4