

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sitapen



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|----------------------|----------------|---------|
| 429      | Sitapen   | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sitapen



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+400 - 0+500

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|----------------------|----------------|---------|
| 429      | Sitapen   | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 2       |